


Bestwina 14.02.2019r.

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Bestwinie  
43-512 Bestwina, ul. Szkolna 8  
tel (032)214 14 09  
NIP 652-16-08-256



**DO**  
**Wójta Gminy Bestwina**  
**Pana mgr Artura Beniowskiego**  
**Do**  
**Rady Gminy Bestwina**  
**Przewodniczącego Pana mgr Jerzego Stanlika**

Szanowni Państwo

Pragnę zwrócić uwagę Państwa na trudną sytuację lokalową Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii w Janowicach, Bestwinie i Kaniowie.

**GBP w Bestwinie** została przeniesiona (rękami swoich pracowników) do obecnego lokalu w podziemiu budynku Przedszkola w 1998 roku.

Tak więc w roku ubiegłym minęło 20 lat, od jej funkcjonowania w tych warunkach.

Dla porównania, niektóre dane z tych lat:

	1998	2018
Ilość zbiorów	15 000	30 000
Ilość regałów	32	100
Ilość komputerów	1	12
Ilość czytelników	708	1790
Ilość imprez	10	95
Ilość uczestników imprez	76	4775

Również w rodzaju gromadzonych zbiorów zaszła istotna zmiana, bowiem do gromadzonych książek i czasopism doszły jeszcze tzw. zbiory specjalne oraz dokumenty życia społecznego.

Pomieszczenia biblioteczne zajmują powierzchnię 190 m<sup>2</sup>.

Jeśli chodzi o normy i standardy lokalowe, Lucjan Biliński z Ministerstwa Kultury tak pisał w 2002 roku:

*minimalna powierzchnia lokalowa na samodzielną bibliotekę powinna posiadać 350 m<sup>2</sup>, a filii 240 m<sup>2</sup> plus 14 m<sup>2</sup> na każde dodatkowe 1000 wol. powyżej 3000 wol.*

Tak więc odnosząc się do powyższego, przy posiadanym obecnie zbiorze biblioteka powinna dysponować powierzchnią co najmniej 476 m<sup>2</sup>. Podobną normę przyjmuje obecne Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłaszając swoje programy dotacyjne, gdzie jednym z wymogów jest spełnienie tzw. Certyfikatu+- a w nim jest zapis o wymaganych 400 m<sup>2</sup> dla biblioteki gminnej w gminach powyżej 10 000 mieszkańców.

Z tego wnioszek, że nawet nie możemy aplikować do tych programów, ponieważ nie spełnimy wymaganych standardów.

**Wymogi bezpieczeństwa** na wielu polach są niespełnione.

Szczególnie dotkliwy jest brak wyjścia ewakuacyjnego (już od 1998r.). Także na korytarzu, ze względu na brak miejsca są postawione regały, których w tym miejscu nie powinno być. Nie ma obecnie możliwości przeniesienia ich w inne miejsce.

Także kraty w oknach są zamocowane na stałe, co w razie zablokowania jedyne wyjścia stwarza nader niebezpieczną sytuację!

Ciasnota jest widoczna wszędzie, wysokie (7-półkowe) regały są ustawione ciasno, co w przypadku przewrócenia się któregokolwiek grozi zawaleniem się wszystkich jak kostki domina. Nie ma gdzie umieszczać nowych zbiorów- tylko w ubiegłym roku przybyło ich 942 egzemplarze, co przy obłożeniu 30 egz/1 półkę daje 4,5 regału!

A gdzie miejsce dla czytelników? W czytelni, (która powinna służyć tylko do tych celów) gdzie organizowane są spotkania (po uprzednim wyniesieniu każdorazowo wszystkich stolików na korytarz) może przebywać max 30 osób (wg przepisów bhp), tymczasem na naszych imprezach bywa jednorazowo po 100 i więcej osób. Jak w takich warunkach odpowiadać za ich bezpieczeństwo?

Przepisy mówiące o dostępie światła dziennego precyzują 1m<sup>2</sup> okna na 8 m<sup>2</sup> podłogi, w takim razie nasza np. czytelnia (jako najjaśniejsze pomieszczenie) jest doświetlona w 1/5 powierzchni! W takich warunkach pracownik nie powinien pracować! Na domiar złego światło elektryczne jest kiepskiej jakości, są to świetlówki z wysokim bokiem, co przy małej wysokości pomieszczenia (sic!) daje bardzo złe światło, które de facto musi się świecić cały dzień. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że pracownicy biblioteki pracują od wczesnych godzin rannych do późnych wieczornych (notabene bez dodatku za 2 zmianę).

Wentylacja pozostawia wiele do życzenia. Przewody kominowe kończą się na wysokości naszych sufitów, nie są niczym od góry zabezpieczone, pada deszcz, często wpadają w nie ptaki i jako rozkładający się materiał spadają na sam dół dając znać o sobie mocnym fetorem. Także studzienki kanalizacyjne z ubikacji i odpływów znajdują się w korytarzu, roznoszą się z nich niemiłe zapachy, a niejednokrotnie wylały swoją zawartość wprost pod nasze stopy!

Pomieszczenie socjalne dla pracowników mieści się w magazynie gospodarczym, bez okna, 3 pracowników musi się zmieścić na 1 m<sup>2</sup> przy nieszczelnej rurze odpływowej- zaiste luksus! Za to biuro dyrektora oraz głównej księgowej od kotłowni gazowej oddziela jedynie wąska ścianka gipsowa!

Nie ma miejsca na przechowywanie materiałów archiwalnych (w tym akta osobowe, oraz dane osobowe czytelników).

Wszystkie instalacje- wodna, elektryczna, kanalizacyjna są do natychmiastowej wymiany!

### **Filia w Bestwince**

Filia mieści się obecnie w budynku szkoły na 80 m<sup>2</sup>, chociaż umowa na użyczenie podpisana z Wójtem Gminy opiewa ciągle na 98m<sup>2</sup>. Także opłacamy podatek za 98m<sup>2</sup>. Zabrana nam powierzchnia została dana bibliotece szkolnej. Było to tzw zaplecze, które w tej szkole posiada każda sala lekcyjna. Znajdował się tam otwór wentylacyjny oraz dostęp do wody, istniała możliwość odpowiedniego zabezpieczenia dokumentów bibliotecznych i danych osobowych czytelników. W chwili obecnej wg naszych informacji przekazywanych przez czytelników znajduje się tam skład starych komputerów (zaznaczam, że czytelnicy korzystają z 2 komputerów w bibliotece publicznej). Dziwnym wydaje się fakt, że w budynku o powierzchni ok. 3000 m<sup>2</sup>, nie ma dodatkowych 20m<sup>2</sup> aby można było przenieść bibliotekę szkolną, a zabrany nam metraż zwrócić bibliotece publicznej.

Bardzo potrzebny jest lokal na prowadzenie lekcji bibliotecznych dla dzieci (organizowanych przez bibliotekę publiczną!) oraz spotkań czytelniczych dla mieszkańców Bestwinki. Dzieci przedszkolne obecnie siadają na dywanie przed ladą, ale gdzie mamy umieścić osoby dorosłe?

Lampy sufitowe są w bardzo złym stanie i klosze spadają samoistnie ze starości, grozi to wypadkiem! Szkoda, że nie dokonano wymiany oświetlenia podczas remontu budynku w minionym roku (mimo mojej prośby).

### **Filia w Janowicach**

Filia mieści się w budynku OSP od 1998 roku. Od tego czasu posiada też osobne ogrzewanie gazowe. Tak więc piec gazowy ma 20 lat. Jest niewydajny, mimo czyszczenia nie spełnia swojej funkcji, jest wręcz bardzo niebezpieczny!

Także instalacja grzewcza pozostawia wiele do życzenia, okazuje się bowiem (wg informacji sprawdzającego z polecenia Urzędu Gminy), że od początku użytkowania została zamontowana wadliwie- podłączenie dolne zamiast górnego. Tak więc nasze domysły co do zbyt dużego zużycia gazu znalazły swoje uzasadnienie.

Także instalacja elektryczna jest stara i przeciążona, notorycznie trzeba wymieniać żarówki. 20 lat temu oprócz oświetlenia korzystało się jedynie z radia, obecnie dochodzą różne sprzęty i 6 komputerów.

### **Filia w Kaniowie**

Filia znajduje się w tzw budynku gromadzkim. Zajmuje lokal na piętrze, o powierzchni 104m<sup>2</sup>. W obecnej chwili mieści 20 tysięczny księgozbiór. Nie wiadomo czy stropy są zdolne do utrzymania takiego ciężaru, należałoby wykonać ekspertyzę techniczną.

Instalacja elektryczna jest przestarzała, są to świetlówki starego typu, do których nie ma już części zamiennych, wobec tego należałoby wymienić wszystkie lampy na nowocześniejsze.

## Podsumowanie

Zwracam się do Państwa o pilne poprawienie warunków pracy naszych bibliotek. 20 lat pracy w piwnicy to naprawdę długi okres czasu, gdzie można było już zdecydować o powiększeniu powierzchni lokalowej, był czas na nowy projekt budowy biblioteki, który mimo naszych starań nie doszedł do skutku. Gmina Bestwina rozwija się na wielu płaszczyznach, szkoda że nie dostrzega się naszej pracy w staraniu się o dostęp do dóbr kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych. Mimo tych niedogodności, staramy się, aby nasi czytelnicy mieli jak najlepsze możliwości rozwoju.

W powiecie bielskim wszystkie samorzady poprawiły lub poprawiają warunki lokalowe bibliotek publicznych.

Dostrzegają to zarówno Biblioteka Narodowa jak i Biblioteka Śląska w swoich analizach.

Proszę, aby również dostrzeżono to w naszej Gminie Bestwina.

z poważaniem

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Bestwinie  
  
mgr Teresa Lewczak

Załączniki:

1. Sprawozdanie z analizy bezpieczeństwa i higieny pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie za 2018r.
2. Protokół z wizji lokalnej w zakresie warunków ppoż
3. Protokół z oględzin instalacji oświetlenia

Bestwina 21.01.2019r.


**Sprawozdanie z analizy bezpieczeństwa i higieny pracy w  
Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie za 2018 r. zgodnie z  
umową z dnia 01.09.2013r.**

1. Pomieszczenia biblioteki w Bestwinie są umieszczone poniżej poz „0” a wyjście ewakuacyjne jest udostępnione tylko jedno (wg informacji uzyskanych na spotkaniach gromadzi się nawet powyżej stu osób)
2. Półki regałów na których są składowane książki są ugięte pod ich ciężarem.
3. Na zewnątrz budynku zabezpieczyć przewody wentylacyjne przed wpadaniem do nich ptaków ponieważ w następstwie rozkładu ciał są nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniach biblioteki.
4. W pomieszczeniu socjalnym – jadalni są nieprzyjemne zapachy pochodzące z nieszczelności na połączeniach rur kanalizacyjnych z wyższych kondygnacji.
5. Oświetlenie pomieszczenia składowania książek należy zmienić rozmieszczenie lamp ponieważ aktualnie większość lamp jest nad regałem i natężenie światła między regałami jest nie wystarczające ( dokonać pomiarów natężenia światła).
6. Pomiary natężenia światła dokonać w pomieszczeniach biblioteki : Janowic, Bestwinki i Kaniowa.
7. W pomieszczeniu w Bestwinie brak wentylacji pomieszczenia oraz klosze lamp są popękane i grożą zdarzeniem wypadku.
8. Za miniony okres w placówce nie było wypadku ani choroby zawodowej.
9. Pracownicy posiadają aktualnie ważne szkolenia z zakresu bhp , jak również badania lekarskie nie wykazały przeciwwskazań w dalszym zatrudnieniu .( wg oświadczenia kadrowej)
10. Na wszystkich stanowiskach pracy dokonano oceny ryzyka zawodowego, które wskazywało niski stopień ryzyka zawodowego.
11. W minionym półroczu nie było kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
12. W minionym półroczu nie było kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

**Uwagi-zalecenia wykonania:**

- pkt.1 – rozpatrzyć możliwość uruchomienia drugiego wyjścia ewakuacyjnego przez teren szkoły- niezwłocznie
- pkt 2 – wymiana regałów na regały o większej odporności na obciążenie,
- pkt 3- zabezpieczenie siatką otworów wentylacyjnych na kominach ,
- pkt4 – uszczelnienie złącz ewentualnie wymiana rur
- pkt5 – zamiana rozmieszczenia lamp
- pkt6 – pomiary wykonać przez osoby uprawnione
- pkt.7 wykonać wentylacje pomieszczenia i wymienić klosze na lampach spękane lub wymienić lampy

Przeprowadzi:

SPECJALISTA  
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  
  
mgr Przemysław Drapiewski.



**best-poz.pl**  
tel. 504 102 841

Bestwina 14.02.2019r.

W dniu 14.02.2019r. dokonano wizji lokalnej w pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie przy ul. Szkolnej 8 w Bestwinie w obecności Pani Dyrektor Teresy Lewczak podczas wizji ustalono :

- niesprawne oświetlenie awaryjno-ewakuacyjnego w pomieszczeniach biblioteki,
- W bibliotece odbywają się wydarzenia kulturalne na które uczęszcza ponad 50 osób. W przypadku przebywania w pomieszczeniu ponad 50 osób należy zapewnić przynajmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie więcej niż 5m,
- Nieznana jest klasa odporności pożarowej ściany pomiędzy kotłownią gazową, a pomieszczeniami biurowymi,
- Kraty w oknach zamontowane w sposób uniemożliwiający ich otwarcie od wewnątrz,
- Na drogach ewakuacji z pomieszczeń ustawiono witryny, które zawężają drogi ewakuacji poniżej 1.4m. Ponadto na drogach ewakuacji nie można umieszczać materiałów palnych,
- Pomieszczenia biblioteki wchodzą w strefę pożarową przedszkola w związku z powyższym powinny być wyposażone w hydranty wewnętrzne,
- Brak obudowy pożarowej poziomej drogi ewakuacji min EI 15 (okna wewnętrzne na drodze ewakuacji ),
- Wykładziny o nieznanym stopniu palności na drodze ewakuacji,
- scena podniesiona o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża powinny mieć niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co najmniej REI 30,

MAGISTER INŻYNIER POŻARNICTWA

Puchała Mariusz

Nr Dyplomu 7951

43-512 Bestwina ul. Dolna 1

Tel. 504 102 841



**best-poz.pl**  
tel. 504 102 841

Bestwina 14.02.2019r.

W dniu 14.02.2019r. dokonano oględzin instalacji oświetlenia w następujących filiach Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie :

**Filia w Bestwinie ul. Dworkowa 3, 43-512 Bestwinka :**

- Lampy są wyeksploatowane z uwagi na długoletnie użytkowanie,
- Obudowy i klosze lamp są popękane i mogą spaść na osoby tam przebywające,
- W dwóch lampach brak kloszy,

W związku z powyższym zaleca się ich wymianę

**Filia w Kaniowie ul. Batalionów Chłopskich 19**

Zaleca się wymianę źródeł światła na energooszczędne typu LED, co obniży zużycie energii i poprawi jakość oświetlenia pomieszczeń.

**Filia w Janowicach ul. Janowicka 137 43-512 Janowice**

Zaleca się wymianę źródeł światła na energooszczędne typu LED, co obniży zużycie energii i poprawi jakość oświetlenia pomieszczeń. Ponadto wymiana źródeł światła zmniejszy obciążenie instalacji elektrycznej.

mgr inż. Pichala Mariusz  
NIP 147979354717  
43 512 Bestwina, ul. Dolna 1  
Tel 504 102 841

