

Informacja o stanie bezpieczeństwa i sieci wodociągowej w Gminie Bestwina

I. Stan bezpieczeństwa – Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie Gminy Bestwina funkcjonują cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

1. Wyposażenie

Pojazdy pożarnicze (łącznie: 11):

- - 5 samochodów lekkich
- - 4 samochody średnie GBA
- - 2 samochody ciężkie GCBA

Sprzęt ratowniczy:

- - Wyposażenie do ratownictwa technicznego i medycznego znajduje się na poszczególnych pojazdach.
- - Gminny Magazyn Przeciwpowodziowy (przy OSP Kaniów): pompy szlamowe, worki i rękawy przeciwpowodziowe, łodzie oraz inny sprzęt do działań wodnych i przeciwpowodziowych.

2. Infrastruktura

Budynki OSP Kaniów i OSP Bestwinka są własnością Gminy Bestwina. Pozostałe budynki stanowią własność lokalnych stowarzyszeń OSP.


3. Kadra

Łączna liczba członków OSP: **505**

- - 172 czynnych ratowników
- - 173 członków wspierających
- - 33 członków honorowych
- - 127 członków MDP

4. Działania operacyjne (2024 r.)


- - 22 pożary
- - 404 miejscowe zagrożenia
- - 9 alarmów fałszywych



5. Wyszukanie druhów

Wyszukanie strażaków:

- dowódca 60 osób ,
- naczelnik 27 osób,
- strażak ratownik 179 osób,
- kierowca – konserwator 87 osób,
- z zakresu ratownictwa technicznego 157 osób,
- z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego 2 osoby,
- z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 52 osoby,
- z zakresu działań przeciwpowodziowych 19 osób,
- z zakresu ratownictwa wodnego 6 osób,
- sternik motorowodny 29 osób,
- pływacz 2 osoby,
- nurek 2 osoby,
- z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym 90 osób,
- z zakresu ratownictwa wysokościowego 7 osób,
- piliarz do drewna 38 osób,
- piliarz do betonu 21 osób.



II. Stan sieci wodociągowej w Gminie Bestwina

Sieć wodociągowa w gminie nie została dotychczas zinwentaryzowana. Przedsiębiorstwo Komunalne KOMBEST prowadzi inwentaryzację, jednak ze względu na złożoność proces ten jest czasochłonny.

Szacunkowy stan sieci:

Bestwina:

- rury azbestowe do wymiany 5%
- stalowa do wymiany 55%
- wymieniona sieć 40% (35% PCV, 5% PE)

Janowice

- stalowa do wymiany 97%
- wymieniona 3% (PE)

Bestwinka

- rury azbestowe do wymiany 5%
- wymieniona 95% (PE)

Kaniów

- wymieniona 20% (PE)
- stalowa do wymiany 80%

